TÜV NORD Akademie

Qualifizierungspfad für Beschäftigte im Bereich Druckgerätesicherheit

Verwendung/Instandhaltung
von Arbeitsmitteln mit besonderem Gefährdungspotenzial
z. B.
Dampfkesselanlagen

Arbeitsschutzgesetz

Betriebssicherheitsverordnung
➔ **Beauftragter Beschäftigter** erforderlich

z. B.
Kesselwärter

Quellen: **§ 12 und § 10 Absatz 2 BetrSichV**

Eignung und Qualifikation
des Beauftragten Beschäftigten

Anforderungen (Auszüge):
– fachkundig
– unterwiesen
– beauftragt

Quellen: **§ 2 Absatz 5 und § 12 BetrSichV**

Prüfung
von Arbeitsmitteln
z. B.
Druckbehälter und Rohrleitungen

Arbeitsschutzgesetz

Betriebssicherheitsverordnung
➔ **Befähigte Person** erforderlich

z. B.
Befähigte Person zur Prüfung von Druckbehältern und Rohrleitungen

Quellen: **§ 2 Absatz 6 und § 14 Absatz 2 BetrSichV**
(ggf. sind für bestimmte Arbeitsmittel besondere Prüfvorschriften zu beachten, siehe Anhänge zur BetrSichV)

Eignung und Befähigung
der Befähigten Person

Anforderungen (Auszüge):
– muss über erforderliche Kenntnisse verfügen
– Abweichungen Ist-/Sollzustand sollen erkannt, bewertet und dokumentiert werden können
– Prüfaufgaben müssen zuverlässig und sorgfältig durchgeführt werden

Quellen: **§ 2 Absatz 6 BetrSichV und TRBS 1203**