

Auftragsformular DAkKS-Kalibrierung

Akkreditiertes Kalibrierlabor



Preisübersicht (Stand:01.01.2022)

DAkKS-Kalibrierungen					
Rollenbremsprüfstände ¹		Abgasuntersuchungsgeräte ¹		Scheinwerfereinstellprüfsysteme ¹	
Rollenbremsprüfstand Pkw mit Hebelverfahren	545,- €	AU-Kombigerät (Otto und Diesel)	440,- €	SEPS für Pkw ² inkl. SEP gemäß VkbI 05-2014 Nr. 44 oder VkbI 23-2018 Nr. 174	298,- €
Rollenbremsprüfstand Lkw mit Hebelverfahren	659,- €	AU-Gerät Diesel (Opazimeter)	267,- €	SEPS für Pkw und Lkw ² inkl. SEP gemäß VkbI 23-2018 Nr. 174	356,- €
Rollenbremsprüfstand Pkw mit Spindelverfahren	435,- €	AU-Gerät Otto (Viergastester)	275,- €	SEPS für Pkw und Lkw ² inkl. SEP gemäß VkbI 05-2014 Nr. 44	390,- €
Rollenbremsprüfstand Lkw mit Spindelverfahren	545,- €	Längenmessmittel		SEPS für Krad inkl. SEP gemäß VkbI 05-2014 Nr. 44 oder 23-2018 Nr. 174	252,- €
Rollenbremsprüfstand Kombi (Pkw und Lkw) mit Spindelverfahren	599,- €	Bandmaß bis 100 m (pro Skala)	59,- €	Nur Fahrzeugaufstellfläche (LOF Systeme mit Prüfwand)	183,- €
		Maßstab bis 5 m (pro Skala)	39,- €	Nur SEP (ohne Aufstellflächen)	178,- €

Sonstige Dienstleistungen (außerhalb des akkreditierten Bereiches)					
Jahreswartung AU-Gerät Kombi ³	201,00 €	Halbjahreswartung AU-Gerät Kombi	81,00 €	Stückprüfung Rollenbremsprüfstand	82,50 €
Jahreswartung AU-Gerät Diesel	71,00 €	Halbjahreswartung AU-Gerät Diesel	46,50 €	Kalibrierung Lackschichtdickenmessgerät	47,00 €
Jahreswartung AU-Gerät Otto ³	153,50 €	Halbjahreswartung AU-Gerät Otto	46,50 €	Ausfallgebühr ⁴	147,00 €

Alle Preise beziehen sich nur auf die jeweilige Dienstleistung und verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Es können zusätzliche Kosten für eventuelle Justagen, Reparaturen etc. entstehen. Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlichem Aufwand.

¹ nur für ausgewählte Typen auf Anfrage

² Wenn die Fläche die nötigen Anforderungen erfüllt, kann sie ohne zusätzliche Kalibrierung auch für Fahrzeuge der Klasse L (Krad) verwendet werden.

³ Gegebenenfalls fallen weitere Kosten für den Austausch des O²-Sensors an (ca. 100 € - 150 € je nach Hersteller)

⁴ Sofern nach Anfahrt keine Kalibrierung möglich ist (z.B. Gerät defekt, nicht kalibrierbar, falsche Angaben etc.)