

## Początkowa konfiguracja TÜV NORD GUARDIAN



# Zawartość

Dane dostępu/instalacja	03
Logowanie/użytkowanie	04-06
Analiza dziennika błędów	07
Sprawdzanie przebiegu i numeru VIN	08
Żądanie raportu	09-11
Raport kodów usterek	
Zapomniane hasło	15-16
Kontakt/pomoc	17



#### Informacje dotyczące logowania (login i hasło) otrzymasz pocztą elektroniczną.



Prosimy o pobranie aplikacji TÜV NORD Guardian:





Po instalacji pojawi się ekran główny. Wprowadź tutaj swoje dane dostępowe, adres e-mail i hasło.

Po pomyślnym zalogowaniu nie będzie konieczne ponowne wprowadzanie tych informacji przy następnym użyciu aplikacji.



Podłącz urządzenie Guardian do portu OBD w samochodzie (zwykle znajdującego się w przestrzeni na nogi kierowcy po lewej stronie).

Włącz zapłon pojazdu. Rozpocznij procedurę, korzystając z następujących dwóch sposobów wyboru pojazdu:

- 1. Wybierz pojazd ręcznie lub
- 2. Zeskanuj numer VIN za pomocą aparatu telefonu komórkowego, a aplikacja wybierze odpowiedni pojazd. Teraz wybierz odpowiedni typ napędu (elektryczny, benzynowy, diesel, np.).

⊛ TÜVNORD	TÜVNORD
Auto Fahrzeug zuerst auswählen	Fahrze Information Fahrze Bitte wählen Sie aus, wie Sie das Fahrzeug auswählen möchten.
Funktionen	Funkti Manuell auswählen
VERBINDUNG           Mit dem Fahrzeug verbinden	FIN scannen
FEHLERCODES PRÜFEN     Image: Comparison of the second secon	FEHLERCODES PRÜFEN Lese alle verbauten Steuergeräte
KM & FIN CHECK         Überprüfe Kilometerstand und VINs auf Konsi	KM & FIN CHECK           Überprüfe Kilometerstand und FINs auf Konsi



Logowani e/używani e



TÜV®

Teraz można rozpocząć **analizę kodów usterek**. Wybierz pole "Check for Fault Codes" i się diagnostyka. Adapter pokazuje liczbę ECU do odczytania i postęp na pasku stanu u dołu.

	Aktuell ausgewähltes Fahrzeug
Aktuell ausgewähltes Fahrzeug	VW. Arteon. Arteon (3H), 2023. Diesel
VW, Arteon, Arteon (3H), 2023, Diesel	
	Überprüfung der Fehlercodes abgeschlossen
Prüfen auf Fehlercodes	Die Überprüfung der Fehlercodes war erfolgreich.
Scanne System 41/78 Deck Lid Control Unit	
	ок
<b>K</b> FEHLERCODES PRÜFEN	
Fehlerhafte Systeme Alle anzeigen ~	Zostaną wyświetlone wyczerpujące informac o sterownikach, które mają usterki (kolor
Adaptive Cruise Control     2 Probleme	czerwony) oraz o wszystkich sterownikach,
Central Electrics     3 Probleme >	które działają bez zarzutu (kolor zielony). Usterki mogą być również wyświetlane w
Dashboard     1Probleme	menu
Front Sensors Driver Assistance System 3 Probleme >	mond.
Seat Adjustment Driver Side 1 Probleme >	
Fehlerfreie Systeme	
Active Accelerator Pedal	
Actuator For Exterior Noise	
O DATEN AUSLESEN	

Drugą funkcją jest "**Sprawdzanie przebiegu i numeru VIN**" poprzez wybranie pola "**Sprawdzanie przebiegu i numeru VIN**". Po ręcznym wprowadzeniu aktualnego przebiegu zostanie on wyświetlony jako "Wprowadzony przebieg". Teraz kliknij "Odczytaj dane".



Wynik zostanie .

Po przeprowadzeniu "KM & VIN Check", kolejną pozycją menu będzie opcja generowania raportów w "Request report" i przesyłania obrazów (użycie kamery telefonu komórkowego do zarejestrowania przebiegu na zestawie wskaźników, zdjęcie numeru VIN na pojeździe itp.)

	TÜVNORD	*
Auto Fahrz	eug zuerst auswählen	
Funkt	ionen	
	<b>VERBINDUNG</b> Mit dem Fahrzeug verbinden	
2	FEHLERCODES PRÜFEN Lese alle verbauten Steuergeräte	
Ì	<b>KM &amp; FIN CHECK</b> Überprüfe Kilometerstand und VINs auf Konsi	$\bigcirc$
E	BERICHT ANFORDERN	

Berichte auswählen	
Fehlercode-Prüfbericht	<b>S</b>
KM & FIN Check Bericht	<b>S</b>
Anhänge ① Hängen Sie Ihre Bilder an (maximal 5)	
BERICHT ANFORDER	N

Po zakończeniu wymagane jest wizualne potwierdzenie numeru VIN, a raport zostanie wysłany pocztą elektroniczną na konto e-mail określone przez użytkownika.

Berichte	e auswählen	Aktuell ausgewähltes Fahrzeug
Fehlei KM &	FIN eingeben Bitte Fahrgestellnummer des aktuellen Fahrzeugs eingeben.	VW, Arteon, Arteon (3H), 2023, Diesel
	WVWZZZ3HZPE010625	
Anhän ()) Hä	Abbrechen FIN bestätigen	
		Bericht erfolgreich erstellt
2 W	E R T Z U I O P Ü	Der Bericht wurde erfolgreich für die folgende E-Ma
A S	DFGHJKLÖÄ	c.elmerhaus@me.com
	Y X C V B N M Ø	

### Po otrzymaniu wiadomości e-mail można pobrać raporty za pomocą określonego łącza lub otworzyć załączony raport w formacie PDF.

TG TNM Guardia	o <no-reply@carly-enterprise< p=""></no-reply@carly-enterprise<>	e.com>	© 5 %	→ ····	
Wenn Probleme mit der I	s, Christoph rstellungsweise dieser Nachricht beste	ehen, klicken Sie hier, um si	e im Webbrowser anzuzeig	08:10 en.	
Enterprise Vault					
**WARNING** This ema attachments! **ACHTUNG** Diese E- Oeffnen von Internet-Lir	originates from an external se lail wurde von einem externen s und Anhaengen!	ender. Please be care Sender verschickt. B	ful when opening links litte seien Sie vorsicht	s and ig beim	
-			חכ		
	UVN	<b>NO</b>	RD		
1	UVN	NOF	RD		
VW A	teon Arteon (3H)	<b>10</b> 2023	RD		
VW A	teon Arteon (3H)	2023 Prüfbericht	RD		
VW A	teon Arteon (3H) Fehlercode- KM & FIN Ch	2023 Prüfbericht neck Bericht	RD		
VW A	teon Arteon (3H) Fehlercode- KM & FIN Ch	2023 Prüfbericht	RD		
VW A	teon Arteon (3H) Fehlercode- KM & FIN Ch	2023 Prüfbericht heck Bericht	-07-31 08:06:51		



#### Oto widok pierwszej strony jako przykład raportu kodu usterki

		FIN	:	WVWZZZ3HZPE010
TU	VNORD	Datum	:	31.7.2024
		Hersteller	:	VW
		Fahrzeugserie	:	Arteon
		Fahrzeugmodell	:	Arteon (3H)
		Baujahr	:	2023
		Kraftstoffart	:	Diesel
eses Ko Imerha eser Be stergel	h Elmerhaus, MVKAM bonto ist Teil der folgenden Organisatio us@tuev-nord.de ericht wurde mit einer internen Entwic onissen, bitte melden Sie sich bei <u>sur</u>	on: klungsversion von Guardian erst	tellt. Bei	Rückfragen zu den
ieses Ko elmerha ieser Be estergel	h Elmerhaus, MVKAM bonto ist Teil der folgenden Organisatio us@tuev-nord.de pricht wurde mit einer internen Entwic onissen, bitte melden Sie sich bei <u>sup</u>	on: klungsversion von Guardian erst pportguardian@mycarly.com	tellt. Bei	Rückfragen zu den
ieses Ko elmerha ieser Be estergel 1. Syst	h Elmerhaus, MVKAM botto ist Teil der folgenden Organisatio us@tuev-nord.de ericht wurde mit einer internen Entwice onissen, bitte melden Sie sich bei <u>sup</u> eme mit Fehlern	on: klungsversion von Guardian erst	tellt. Bei	Rückfragen zu den Tota
ieses Ko elmerha ieser Be estergel 1. Syst Dashb	h Elmerhaus, MVKAM below in the folgenden Organisation us@tuev-nord.de ericht wurde mit einer internen Entwice onissen, bitte melden Sie sich bei sup eme mit Fehlern oard	yn: kklungsversion von Guardian ersi portguardian@mycarly.com	tellt. Bei	Rückfragen zu den Tota
hristop ieses Ka ieser Ba ieser Ba iese	h Elmerhaus, MVKAM b Elmerhaus, MVKAM ponto ist Teil der folgenden Organisatio us@tuev-nord.de pricht wurde mit einer internen Entwic ponissen, bitte melden Sie sich bei <u>sup</u> eme mit Fehlern oard U111000, U111000 Funktionseinschräft u Electrice	on: klungsversion von Guardian erst pportguardian@mycarly.com	tellt. Bei örung	Rückfragen zu den Tota
hristop ieses Ko elmerha ieser Be estergel 1. Syst Dashb © Centra ©	h Elmerhaus, MVKAM h Elmerhaus, MVKAM ponto ist Teil der folgenden Organisatio us@tuev-nord.de ericht wurde mit einer internen Entwice ponssen, bitte melden Sie sich bei <u>sup</u> eme mit Fehlern oard U111000, U111000 Funktionseinschräu I Electrics B147918, B147918 Taste der Eernheid	Skung wegen Kommunikationsst	tellt. Bei	Rückfragen zu den Tota
hristop ieses Ko elmerha ieser Be estergel 1. Syst Dashb © Centra ©	h Elmerhaus, MVKAM h Elmerhaus, MVKAM ponto ist Teil der folgenden Organisatio us@tuev-nord.de ericht wurde mit einer internen Entwice onissen, bitte melden Sie sich bei <u>sup</u> eme mit Fehlern oard U111000, U111000 Funktionseinschräu I Electrics B147918, B147918 Taste der Fernbedi B147954, B147954 Funkschlüssel 1, b	sn: shungsversion von Guardian erst sportguardian@mycarly.com nkung wegen Kommunikationsst enung 1. Spannung zu niedrig keine Grundeinstellung	tellt. Bei	Rückfragen zu den Tota
hristop ieses Ko elmerha ieser Be estergel 1. Syst Dashb © Centra © ©	h Elmerhaus, MVKAM h Elmerhaus, MVKAM ponto ist Teil der folgenden Organisatio us@tuev-nord.de pricht wurde mit einer internen Entwic ponissen, bitte melden Sie sich bei <u>sup</u> eme mit Fehlern oard U111000, U111000 Funktionseinschräu I Electrics B147918, B147918 Taste der Fernbedi B147954, B147954 Funkschlüssel 1, k B188101, B188101 Notlaufpfad. elektri	scher Fehler	tellt. Bei örung	Rückfragen zu den Tota
hristop ieses Ki ieser Be ieser Be isstergel Dashb © Centra © © Casha So Centra	h Elmerhaus, MVKAM h Elmerhaus, MVKAM ponto ist Teil der folgenden Organisatio us@tuev-nord.de pricht wurde mit einer internen Entwic ponissen, bitte melden Sie sich bei sup eme mit Fehlern oard U111000, U111000 Funktionseinschräu I Electrics B147918, B147918 Taste der Fernbedi B147954, B147954 Funkschlüssel 1. k B188101, B188101 Notlaufpfad. elektri ve Cruise Control	an: klungsversion von Guardian erst klungsversion von Guardian erst hkung wegen Kommunikationsst enung 1. Spannung zu niedrig keine Grundeinstellung scher Fehler	örung	Rückfragen zu den
hristop ieses Ki ieser Be ieser Be istergel 1. Syst Dashb © Centra © © Centra © © Adapti	h Elmerhaus, MVKAM h Elmerhaus, MVKAM ponto ist Teil der folgenden Organisatio us@tuev-nord.de pricht wurde mit einer internen Entwic onissen, bitte melden Sie sich bei sug eme mit Fehlern oard U111000, U111000 Funktionseinschräu I Electrics B147918, B147918 Taste der Fernbedi B147954, B147954 Funkschlüssel 1. H B188101, B188101 Notlaufpfad. elektri Ive Cruise Control U112300, U112300 Datenbus empfang	n: klungsversion von Guardian erst portguardian@mycarly.com hkung wegen Kommunikationsst enung 1. Spannung zu niedrig keine Grundeinstellung scher Fehler gener Fehlerwert	tellt. Bei	Rückfragen zu den Tota



#### oraz kontroli przebiegu i numeru VIN

	<b>FIN</b> Datum	:	WVWZZZ3HZPE010625 31.7.2024
	Hersteller	:	VW
	Fahrzeugserie	:	Arteon
	Fahrzeugmodell	:	Arteon (3H)
	Baujahr	:	2023
	Kraftstoffart	:	Diesel
2. Systeme ohne Inkonsistenzen			Total: 4
Airbags			
VIN			WVWZZZ3HZPE010625
Bremskraftverstärker			
VIN			WVWZZZ3HZPE010625
Dashboard			
VIN			WVWZZZ3HZPE010625
Hauptkilometerstand			45346
Hauptkilometerstand			1770
Motor			
VIN			WVWZZZ3HZPE010625
VIN			WVWZZZ3HZPE010625
WVWZZZ3HZPE010625	44578 km		
Referenz FIN	Referenz Kilometerstand		

"Przebieg referencyjny" to ten wprowadzony na początku. Jeśli jest to najwyższy przebieg, będzie to w porządku, ponieważ nie wszystkie ECU stale sprawdzają przebieg. tylko upewnić się, że nie jest wyświetlany wyższy przebieg.

#### Zapomniałem hasła.

Jeśli nie pamiętasz hasła, użyj funkcji "Zapomniałem hasła" pod polem logowania:

	<b>TŮV</b> NORD
Email	
Email	
Passwort	
Passwor	t
	LOGIN
	Passwort vergessen?
Mit der Ar	rigung akzeptiere ich die Datenschutzerklärung, Nutzungsbedingung, sowie die AGBs
	Powered by 🔁 CARLY



Wprowadź swój adres e-mail, a nasz wyśle kod weryfikacyjny. Możesz teraz ustawić preferowane hasło.





W przypadku dodatkowych pytań lub problemów z początkową konfiguracją, prosimy o kontakt:

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG Sprzedaż

Tel.: 0800 80 69 600 guardian@tuev-nord.de

