Impostação inicial do sistema TÜV NORD GUARDIAN



Conteúdo

Data de acesso/instalação	03
Acesso/utilização	04-06
Análise do registro de guasti	07
Controles do chilometraggio e do VIN	08
Pedido de relatório	09-11
Relatório sobre os códigos de guasto	12-14
Senha dimenticata	15-16
Contato/Auto	17

Receba as informações de acesso (login e senha) por e-mail.

Zudem habe ich eine kurze Anleitung als Installationshilfe, sowie für die erste Inbetriebnahme erstellt, welche ihr unter folgendem Link herunterladen könnt:

Anleitung Guardian

Solltet ihr Unterstützung bei der Installation oder Nutzung benötigen, stehe ich euch gerne zur Verfügung. Ihr könnt mich unter den folgenden Kontaktdaten erreichen:

Name: Christoph Elmerhaus Telefon: <u>+49 1608886998</u> E-Mail: <u>celmerhaus@tuev-nord.de</u>

Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bei Fragen oder Problemen zögert bitte nicht, mich zu kontaktieren.

Mit freundlichen Grüßen

Christoph Elmerhaus Account Manager

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG Vertrieb

Folgende Informationen benötigst du für den Zugriff auf dein Guardian Konto

Login: geggers@tuev-nord.de

Passwort:

Solicite o aplicativo TÜV NORD Guardian:



3



Após a instalação, aparecerá a escala inicial. Insira aqui os dados de acesso, o endereço de e-mail e a senha.

Uma vez efetivada a opção, não será necessário inserir novamente essas informações em um novo uso do aplicativo.



Conecte o Guardian à porta OBD do carro (por si só, ele está localizado na parte inferior do condutor, no lado sinistro).

Acrescentar o acesso ao veículo. Avance o procedimento utilizando os seguintes modos de seleção do veículo:

- 1. Selecione o veículo manualmente ou
- Escaneie o número de tela com a câmera fotográfica do celular e o aplicativo selecionará o veículo apropriado. Ou selecione o tipo de transporte correto (elétrico, benzina, diesel, por exemplo).

TÜV NORD	*	TÜV NORD
Auto Fahrzeug zuerst auswählen	E Fahrz	Information Bitte wählen Sie aus, wie Sie das Fahrzeug auswählen möchten.
Funktionen	Funkt	ti Manuell auswählen
WERBINDUNG Mit dem Fahrzeug verbinden		FIN scannen
FEHLERCODES PRÜFEN Lese alle verbauten Steuergeräte	0	FEHLERCODES PRÜFEN Lese alle verbauten Steuergeräte
Derprüfe Kilometerstand und VINs auf Konsi	\odot	KM & FIN CHECK Überprüfe Kilometerstand und FINs auf Konsi.
BERICHT ANFORDERN		DATENBEREINIGUNG Powered by @carly



Acesso/util ização



Ora, é possível avançar na **análise dos códigos de falha**. Selecione o campo "Check for Fault Codes" (Verificar códigos de falha) e o diagnóstico será iniciado. O adaptador mostra o número de centralinas para leitura e lavagem na barra de status na parte inferior.

Aktuell ausgewähltes VW, Arteon, Arteon (3H), 2	Fahrzeug	Aktuell ausgewähltes Fahrzeug VW, Arteon, Arteon (3H), 2023, Diesel
		Überprüfung der Fehlercodes abgeschlossen
Prüfen auf Fehlerco Scanne System 41	odes /78	Die Überprüfung der Fehlercodes war erfolgreich.
Deck Lid Control C	Jnit	
		ÖK
FEHLERCODES PR	RÜFEN	
< FEHLERCODES PR	RÜFEN	
FEHLERCODES PR	RÜFEN Alle anzeigen ~	São visualizadas informações completas sobre
FEHLERCODES PR Fehlerhafte Systeme Adaptive Cruise Control	RÜFEN Alle anzeigen ~ 2 Probleme ~	São visualizadas informações completas sobre as unidades de controle que apresentam guast (em rosa) e sobre todas as unidades de control
FEHLERCODES PR Fehlerhafte Systeme Adaptive Cruise Control Central Electrics	RÜFEN Alle anzeigen ~ 2 Probleme ~ 3 Probleme ~	São visualizadas informações completas sobre as unidades de controle que apresentam guast (em rosa) e sobre todas as unidades de control que funcionam perfeitamente (em verde). Os guasti podem ser visualizados também em form
FEHLERCODES PR Fehlerhafte Systeme Adaptive Cruise Control Central Electrics Dashboard	RÜFEN Alle anzeigen ~ 2 Probleme ~ 3 Probleme ~ 1 Probleme ~	São visualizadas informações completas sobre as unidades de controle que apresentam guast (em rosa) e sobre todas as unidades de control que funcionam perfeitamente (em verde). Os guasti podem ser visualizados também em form de testo completo por meio do menu a discesa.
FEHLERCODES PR Fehlerhafte Systeme Adaptive Cruise Control Central Electrics Dashboard Front Sensors Driver Assistance System	RÜFEN Alle anzeigen ~ 2 Probleme ~ 3 Probleme ~ 1 Probleme ~ 3 Probleme ~	São visualizadas informações completas sobre as unidades de controle que apresentam guast (em rosa) e sobre todas as unidades de control que funcionam perfeitamente (em verde). Os guasti podem ser visualizados também em form de testo completo por meio do menu a discesa.
 FEHLERCODES PR Fehlerhafte Systeme Adaptive Cruise Control Central Electrics Dashboard Front Sensors Driver Assistance System Seat Adjustment Driver Side 	RÜFEN Alle anzeigen v 2 Probleme v 3 Probleme v 1 Probleme v 3 Probleme v	São visualizadas informações completas sobre as unidades de controle que apresentam guast (em rosa) e sobre todas as unidades de control que funcionam perfeitamente (em verde). Os guasti podem ser visualizados também em form de testo completo por meio do menu a discesa.
 FEHLERCODES PR Fehlerhafte Systeme Adaptive Cruise Control Central Electrics Dashboard Front Sensors Driver Assistance System Seat Adjustment Driver Side 	RÜFEN Alle anzeigen v 2 Probleme v 3 Probleme v 1 Probleme v 3 Probleme v	São visualizadas informações completas sobre as unidades de controle que apresentam guast (em rosa) e sobre todas as unidades de control que funcionam perfeitamente (em verde). Os guasti podem ser visualizados também em forn de testo completo por meio do menu a discesa.
 FEHLERCODES PF Fehlerhafte Systeme Adaptive Cruise Control Central Electrics Dashboard Front Sensors Driver Assistance System Seat Adjustment Driver Side 	RÜFEN Alle anzeigen ~ 2 Probleme ~ 3 Probleme ~ 1 Probleme ~ 3 Probleme ~ 1 Probleme ~	São visualizadas informações completas sobre as unidades de controle que apresentam guast (em rosa) e sobre todas as unidades de control que funcionam perfeitamente (em verde). Os guasti podem ser visualizados também em forn de testo completo por meio do menu a discesa.
 FEHLERCODES PR Fehlerhafte Systeme Adaptive Cruise Control Central Electrics Dashboard Front Sensors Driver Assistance System Seat Adjustment Driver Side Fehlerfreie Systeme Active Accelerator Pedal 	RÜFEN Alle anzeigen ~ 2 Probleme ~ 3 Probleme ~ 1 Probleme ~ 3 Probleme ~	São visualizadas informações completas sobre as unidades de controle que apresentam guast (em rosa) e sobre todas as unidades de control que funcionam perfeitamente (em verde). Os guasti podem ser visualizados também em forn de testo completo por meio do menu a discesa.
 FEHLERCODES PR Fehlerhafte Systeme Adaptive Cruise Control Central Electrics Dashboard Front Sensors Driver Assistance System Seat Adjustment Driver Side Fehlerfreie Systeme Active Accelerator Pedal Actuator For Exterior Noise 	RÜFEN Alle anzeigen ~ 2 Probleme ~ 3 Probleme ~ 3 Probleme ~ 1 Probleme ~ 1 Probleme ~	São visualizadas informações completas sobre as unidades de controle que apresentam guast (em rosa) e sobre todas as unidades de control que funcionam perfeitamente (em verde). Os guasti podem ser visualizados também em form de testo completo por meio do menu a discesa.
 FEHLERCODES PR Fehlerhafte Systeme Adaptive Cruise Control Central Electrics Dashboard Front Sensors Driver Assistance System Seat Adjustment Driver Side Fehlerfreie Systeme Active Accelerator Pedal Actuator For Exterior Noise 	RÜFEN Alle anzeigen ~ 2 Probleme ~ 3 Probleme ~ 1 Probleme ~ 3 Probleme ~ 1 Probleme ~	São visualizadas informações completas sobre as unidades de controle que apresentam guast (em rosa) e sobre todas as unidades de control que funcionam perfeitamente (em verde). Os guasti podem ser visualizados também em forn de testo completo por meio do menu a discesa.

A segunda função é "**Controllo chilometraggio e VIN**", selecionando o campo "**Controllo KM e VIN**". Depois de inserir manualmente o chilometraggio attuale, ele será visualizado como "Chilometraggio inserito". Nesse , clique em "Leggi dati" (Inserir dados).



Depois de ter efetuado a "Verificação de KM e VIN", a voz do menu seguinte será a opção para gerar relatórios para a voz "Solicitar relatório" e criar imagens (uso da câmera do celular para registrar o chilometraggio no quadro de strumenti, foto do VIN no veículo, etc.).





Ao , é necessário conferir visivelmente o VIN; o relatório será enviado por e-mail para a conta de postagem eletrônica específica do usuário.

Berichte	e auswählen		Aktuell ausgewähltes Fahrzeug
Fehle KM &	FIN eingeben Bitte Fahrgestellnummer des aktuellen Fahrzeugs eingeben.		VW, Arteon, Arteon (3H), 2023, Diesel
	WVWZZZ3HZPE01062	25 🛛	
Anhän ()) Hä	Abbrechen F	IN bestätigen	
a w	ERTZ	UΙΟΡÜ	Bericht erfolgreich erstellt Der Bericht wurde erfolgreich für die folgende E-M
A S	DFGH	JKLÖÄ	angefordert: c.elmerhaus@me.com
	V V C V		

Depois de receber o e-mail, é possível acessar os relatórios utilizando o link específico ou anexar o relatório em pdf de forma aleatória.

Guardian Report. VW Arteon Arteon (SH) 2025 Fowered by Carly	
TIM Guardian <no-reply@carly-enterprise.com> An ● Elmerhaus, Christoph 08:10</no-reply@carly-enterprise.com>	
Wenn Probleme mit der Darstellungsweise dieser Nachricht bestehen, klicken Sie hier, um sie im Webbrowser anzuzeigen.	
Enterprise Vault	
WARNING This email originates from an external sender. Please be careful when opening links and attachments!	
ACHTUNG Diese E-Mail wurde von einem externen Sender verschickt. Bitte seien Sie vorsichtig beim Oeffnen von Internet-Links und Anhaengen!	
VAN Artoon Artoon (3H) 2023	
VW Arteon Arteon (3H) 2023	
VW Arteon Arteon (3H) 2023	
VW Arteon Arteon (3H) 2023 Fehlercode-Prüfbericht	
VW Arteon Arteon (3H) 2023 Fehlercode-Prüfbericht	
VW Arteon Arteon (3H) 2023 Fehlercode-Prüfbericht KM & FIN Check Bericht	
VW Arteon Arteon (3H) 2023 Fehlercode-Prüfbericht KM & FIN Check Bericht	
VW Arteon Arteon (3H) 2023 Fehlercode-Prüfbericht KM & FIN Check Bericht ristoph Elmerhaus (MVKAM) hat diesen Report am 2024-07-31 08:06:51	
VW Arteon Arteon (3H) 2023 Fehlercode-Prüfbericht KM & FIN Check Bericht uristoph Elmerhaus (MVKAM) hat diesen Report am 2024-07-31 08:06:51 für celmerhaus@tuev-nord.de generiert.	
VW Arteon Arteon (3H) 2023 Fehlercode-Prüfbericht KM & FIN Check Bericht Infistoph Elmerhaus (MVKAM) hat diesen Report am 2024-07-31 08:06:51 tür celmerhaus@tuev-nord.de report Identifikationsnummer: 1722406182526	

Veja a primeira página como um exemplo de verificação do código de segurança

		FIN	:	WVWZZZ3HZPE010
TI		Datum	;	31.7.2024
		Hersteller	:	VW
		Fahrzeugserie	:	Arteon
		Fahrzeugmodell	:	Arteon (3H)
		Baujahr	:	2023
		Kraftstoffart	:	Diesel
ieses elmert	ph Elmerhaus, MVKAM Konto ist Teil der folgenden Organisa naus@tuev-nord.de Bericht wurde mit einer internen Entv	tion: vicklungsversion von Guardian erst	tellt. Bei	Rückfragen zu den
Dieses <u>celmerh</u> Dieser f	yph Elmerhaus, MVKAM Konto ist Teil der folgenden Organisa haus@tuev-nord.de Bericht wurde mit einer internen Entv ebnissen, bitte melden Sie sich bei <u>s</u>	tion: vicklungsversion von Guardian erst upportquardian@mycarly.com	tellt. Bei	Rückfragen zu den
Dieses celmert Dieser f festerg 1. Sys	yph Elmerhaus, MVKAM Konto ist Teil der folgenden Organisa haus@tuev-nord.de Bericht wurde mit einer internen Entv ebnissen, bitte melden Sie sich bei <u>s</u> steme mit Fehlern	tion: vicklungsversion von Guardian erst upportguardian@mycarly.com	tellt. Bei	Rückfragen zu den
Dieses celmert Dieser f festerg 1. Sys Dash	yph Elmerhaus, MVKAM Konto ist Teil der folgenden Organisa haus@tuev-nord.de Bericht wurde mit einer internen Entv ebnissen, bitte melden Sie sich bei g steme mit Fehlern	tion: vicklungsversion von Guardian erst upportguardian@mycarly.com	tellt. Bei	Rückfragen zu den Tota
Dieses celmert Dieser I Festerg 1. Sys Dash	yph Elmerhaus, MVKAM Konto ist Teil der folgenden Organisa haus@tuev-nord.de Bericht wurde mit einer internen Entv ebnissen, bitte melden Sie sich bei g steme mit Fehlern board U111000, U111000 Funktionseinschu	tion: vicklungsversion von Guardian erst upportguardian@mycarly.com "änkung wegen Kommunikationsst	ellt. Bei	Rückfragen zu den Tota
Dieses celmert Dieser f Testerg 1. Sys Dash © Cent	yph Elmerhaus, MVKAM Konto ist Teil der folgenden Organisa haus@tuev-nord.de Bericht wurde mit einer internen Entv ebnissen, bitte melden Sie sich bei si steme mit Fehlern board U111000, U111000 Funktionseinschu ral Electrics	tion: vicklungsversion von Guardian erst upportguardian@mycarly.com	iellt. Bei	Rückfragen zu den Tota
Dieses celmert Dieser f Testerg Dash © Centr ©	ph Elmerhaus, MVKAM Konto ist Teil der folgenden Organisa haus@tuev-nord.de Bericht wurde mit einer internen Entv ebnissen, bitte melden Sie sich bei s steme mit Fehlern board U111000, U111000 Funktionseinschr ral Electrics B147918, B147918 Taste der Fernbe	tion: wicklungsversion von Guardian erst upportguardian@mycarly.com "änkung wegen Kommunikationsst dienung 1. Spannung zu niedrig	tellt. Bei örung	Rückfragen zu den Tota
Dieses celmerf Dieser f Festerg Dash © Centr ©	ph Elmerhaus, MVKAM Konto ist Teil der folgenden Organisa haus@tuev-nord.de Bericht wurde mit einer internen Entv ebnissen, bitte melden Sie sich bei g steme mit Fehlern board U111000, U111000 Funktionseinschu ral Electrics B147918, B147918 Taste der Fernbe B147954, B147954 Funkschlüssel 1	tion: wicklungsversion von Guardian erst upportguardian@mycarly.com ränkung wegen Kommunikationsst dienung 1. Spannung zu niedrig I. keine Grundeinstellung	tellt. Bei	Rückfragen zu den Tota
Dieses celmert Dieser I Dieser I Dash © Cent © ©	ph Elmerhaus, MVKAM Konto ist Teil der folgenden Organisa haus@tuev-nord.de Bericht wurde mit einer internen Entv ebnissen, bitte melden Sie sich bei g steme mit Fehlern board U111000, U111000 Funktionseinschr ral Electrics B147918, B147918 Taste der Fernbe B147954, B147954 Funkschlüssel 1 B188101, B188101 Notlaufpfad. elek	tion: wicklungsversion von Guardian erst upportguardian@mycarly.com "änkung wegen Kommunikationsst dienung 1. Spannung zu niedrig I. keine Grundeinstellung trischer Fehler	örung	Rückfragen zu den Tota
Dieses celmeri Dieser I Dieser I 1. Sys Cent © © Cent © Adap	Aph Elmerhaus, MVKAM Konto ist Teil der folgenden Organisa haus@tuev-nord.de Bericht wurde mit einer internen Entv ebnissen, bitte melden Sie sich bei g steme mit Fehlern board U111000, U111000 Funktionseinschu ral Electrics B147918, B147918 Taste der Fernbe B147954, B147954 Funkschlüssel 1 B188101, B188101 Notlaufpfad. elek stive Cruise Control	tion: wicklungsversion von Guardian erst upportguardian@mycarly.com "änkung wegen Kommunikationsst dienung 1. Spannung zu niedrig I. keine Grundeinstellung trischer Fehler	tellt. Bei	Rückfragen zu den Tota
1. Sys Centre Adap	ph Elmerhaus, MVKAM Konto ist Teil der folgenden Organisa haus@tuev-nord.de Bericht wurde mit einer internen Entv ebnissen, bitte melden Sie sich bei si steme mit Fehlern board U111000, U111000 Funktionseinschr ral Electrics B147918, B147918 Taste der Fernbe B147954, B147954 Funkschlüssel 1 B188101, B188101 Notlaufpfad. elek stive Cruise Control U112300, U112300 Datenbus empfa	tion: wicklungsversion von Guardian erst upportguardian@mycarly.com "änkung wegen Kommunikationsst dienung 1. Spannung zu niedrig I. keine Grundeinstellung trischer Fehler ngener Fehlerwert	örung	Rückfragen zu den Tota



e dos controles do chilometraggio e do VIN

	FIN : WVWZZZ3HZPE01062
IUVINURD	Hersteller : VW
	Fahrzeugsene : Arteon
	Panizeugnioden : Arteon(3n)
	Kraftstoffart : Diesel
2. Systeme ohne Inkonsistenzen	Total: 4
Airbags	
VIN	WVWZZZ3HZPE01062
Bremskraftverstärker	
VIN	WVWZZZ3HZPE01062
Dashboard	
VIN	WVWZZZ3HZPE01062
Hauptkilometerstand	4534
Hauptkilometerstand	175
Motor	
VIN	WVWZZZ3HZPE01062
VIN	WVWZZZ3HZPE01062
WVWZZZ3HZPE010625	44578 km
Referenz FIN	Referenz Kilometerstand

O "chilometraggio di riferimento" é aquele inserido no início. Se estiver se referindo a um chilometraggio mais alto, é bom, pois nem todas as centrais controlam permanentemente o chilometraggio. É suficiente garantir que não seja visualizado um chilometraggio superior.

Dimenticei a senha.

Se a senha tiver sido esquecida, utilize a função "Password dimenticata" (Senha esquecida) no campo de acesso:

Т	UV NORD	
Email		
Email		
Passwort		
Passwort		
	LOGIN	
	Passwort vergessen?	



Insira o seu endereço de e-mail e o nosso servidor enviará um código de verificação.

Também é possível inserir a senha de sua preferência.





Em caso de dúvidas posteriores ou problemas com a configuração inicial, entre em contato:

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG Venda

Tel.: 0800 80 69 600 guardian@tuev-nord.de

