

Autohaus
Musterwerkstatt
Musterstr. 110
11111 Musterstadt

erstellt durch : [REDACTED]
Handy : [REDACTED]
Datum : 18.01.2023

Verkaufsgutachten

0001M33XXX

Bei Rückfragen bitte angeben!

Auftrag vom : 18.01.2023
Besichtigungsdatum : 18.01.2023
Besichtigungsort : Autohaus Musterwerkstatt
Musterstr. 110, 11111 Musterstadt
Besichtigt durch : Unterzeichner
Anwesend : keiner



Amtl. Kennz. : H TN [REDACTED]
Fahrzeugart : PKW
Aufbauart : Limousine, 5-türig
Fabrikat : VW
Typ : Golf VII
Untertyp : GTI TCR 2.0 TSI OPF DSG
Fz-Ident-Nr. : [REDACTED]
Hubraum : 1984ccm
Leistung : 213kW
Motorart : Otto G-KAT
Zylinder : 4
Motorbauart : Reihe
Abgascode : E6T
Plätze : 5
KBA-Nr. : 0603CIY
Leergewicht : 1430Kg
Zul.-Gesgew. : 1900Kg
Achsenanzahl : 2

Reifen vorne : 225/40 R 18 W
Reifen hinten : 225/40 R 18 W
Reifenfabrikat : Michelin
Reifenart : Sommer-Reifen
Profiltiefe v. li. : 4,0mm
Profiltiefe h. li. : 5,0mm
Profiltiefe v. re. : 4,0mm
Profiltiefe h. re. : 5,0mm

Erstzulassung : 28.11.2019

Nächste HU : 11/2025
Nächste AU : 11/2025
Laufleistung : 29929km abgelesen
Fahrzeugfarbe : Pure Grey (H7J)
Lackart : Uni

Fahrzeugausstattung

Serien/Sonderausstattungen

:

Ablagen; Active Info Display, mehrfarbig; Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrerairbag-Deaktivierung inkl. Knieairbag a. d. Fahrerseite; Airbag: Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn; Ambientebeleuchtung; Ausführung mit 4 Türen; Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar mit Beifahrerspiegelabsenkung; Außenspiegelgehäuse in Schwarz; Bremsleuchte, dritte; Bremssättel in Rot; Car-Net: "Security & Service Plus", Laufzeit 1 Jahr; Chrom-Applikationen an Lichtdreh-, Spiegeleinstell- und Fensterheberschaltern; Dachhimmel schwarz; Dekoreinlagen "Piano Black"; Dekoreinlagen für Sondermodell; Doppelton-Signalhorn; Drehzahlmesser; Einparkhilfe; Einstiegsleisten vorn, beleuchtet; Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion; Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung; Entfall Anschlussgarantie; Fahrlichtschaltung automatisch mit Tagfahrlicht; Fahrprofilauswahl; Fensterheber, elektrisch vorn und hinten; Fußgängererkennung; Gepäckraumabdeckung; Getriebe: 7-Gang DSG; Heckscheibe heizbar; Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung; Heckspoiler in Wagenfarbe; Innenspiegel automatisch abblendend; ISOFIX-Halteösen; Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik; Klimaanlage "Air Care Climatronic"; Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser; Kopfstützen (3) hinten; Kopfstützen vorn; Kühlergrill in Wabenstruktur schwarz lackiert mit Leisten in Rot/Chrom und GTI-Schriftzug; LED-Leseleuchten vorn (2) und 2 hinten; LED-Leuchten im Fußraum vorn (2); LED-Scheinwerfer; Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, mit Schaltwippen und Alu-Dekor; Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung; Leuchtweitenregulierung dynamisch; Make-up-Spiegel in den Sonnenblenden, beleuchtet; Mittelarmlehne vorn mit Ablagebox und 2 Luftausströmern hinten; Müdigkeitserkennung; Multifunktionsanzeige "Plus"; Notbremsassistent "Front Assist"; Notruf-Service; Ottopartikelfilter; Pedale und Fußstütze in Edelstahl gebürstet; Progressivlenkung; Räder: Leichtmetall (4) Schmiederäder "Belvedere" 7,5 J x 18; Räder: Tire Mobility Set; Radio "Composition Media"; Radiozubehör: 8 Lautsprecher; Regensensor; Reifenkontrollanzeige (passive); Rückleuchten in LED-Technik, dunkelrot mit dynamischer Blinkleuchte; Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar; Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar; Schalthebelknauf in Alu-Optik; Scheibenwaschdüsen vorne automatisch beheizt; Scheinwerfer-Reinigungsanlage; Sicherheitsgurte; Sitzbezüge für Sondermodell; Sitze: Lendenwirbelstützen vorn; Sitze: Top-Sportsitze vorn; Sitze: Vordersitze beheizbar, mit Höheneinstellung; Start-Stopp-System; Staub- und Pollenfilter; Steckdose 12 Volt im Gepäckraum; Stoßfänger vorn und hinten in sportlichem Design; Telefonschnittstelle; Textilfußmatten vorn und hinten; Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste; Vorderachs-Differenzialsperre; Wärmeschutzverglasung grün anstelle abgedunkelten hinteren Seitenscheiben/Heckscheibe; Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten, Frontscheibe in Wärmeschutzglas; Warnleuchte für Waschwasserstand; Warnsummer für nicht ausgeschaltetes Licht; Warnsummer und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn; Wegfahrsperrung, elektronisch; Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln; Airbag: Seitenairbags und Gurtstraffer für die äußeren Rücksitze; App-Connect und Volkswagen Media Control in verb. mit Navigationsfunktion für Discover Media; Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar; Car-Net: Guide & Inform und Security & Service Plus, Laufzeit 1 Jahr; Navigationsfunktion "Discover Media" für "Composition Media"; Paket: Fahrerassistenz-Paket "Plus"; Proaktives Insassenschutzsystem; Räder: Leichtmetall (4) "Pretoria" 8Jx19, in Schwarz Volkswagen R; Räder: Winterräder(4) (zusätzlich), Leichtmetall "Salvador", 7,5 J x 18; Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+; Radiozubehör: Soundsystem "DYNAUDIO Excite"; Rückfahrkamera "Rear View"; Schlüsselloser Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung; Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt; Verkehrszeichenerkennung iVm. Fahrerassistenz-Paket Plus


Zustausstattung

:

Reifendimension vorn / hinten

: 225/40 R 18 W / 225/40 R 18 W

: Winter-Reifen



Fahrzeugzustandsbewertung für Kennzeichen [REDACTED] **FIN** [REDACTED]

Bezeichnung

Lackierung

Heckspoiler verkratzt Lichtbild 3,
Stoßfänger hinten verkratzt
Lichtbild 4 und 5

Karosserie

Frontspoiler verkratzt Lichtbild 7,
Motorhaube Steinschlag Lichtbild
6

Felgen/Bereifung

Felge hinten rechts beschädigt
Lichtbild 8

Die Lackschichtdickenmessung ergab an den folgenden Bauteilen folgende Werte (in µm):

Bauteil	gemessen	Wert	Bauteil	gemessen	Wert
Korflügel links	122	µm	Kotflügel rechts	120	µm
Motorhaube	120	µm	Dach	110	µm
Dachholm links	110	µm	Dachholm rechts	120	µm
Tür vorn links	130	µm	Tür vorn rechts	130	µm
Tür hinten links	130	µm	Tür hinten rechts	130	µm
Schweller links		µm	Schweller rechts		µm
Seitenwand links	125	µm	Seitenwand rechts	120	µm
Heckleuchtenträger links		µm	Heckleuchtenträger rechts	110	µm
Heckabschlußblech	120	µm	Kofferdeckel / Heckklappe	110	µm
Hecktür links	110	µm	Hecktür rechts	120	µm

Der am jeweiligen Bauteil gemessene Höchstwert ist angegeben.

*nv = nicht vorhanden

Die technischen Daten wurden der vorgelegten Zulassungsbescheinigung Teil 1 entnommen.

Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN)

Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen. Dem Unterzeichner lagen keine Unterlagen zur Prüfung der Fahrzeugdaten vor.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeugzustands ausreichend.

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand eine Hebebühne zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf

Ein Probelauf der Antriebsmaschine und eine eingeschränkte Probefahrt (bis ca. 15 Km/h) wurden auf dem Betriebsgelände mit dem in Rede stehenden Fahrzeug durchgeführt.

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Besonderes / Sonstiges

Fehlerspeicherabfrage wurde durchgeführt. Eine Anlage ist dem Gutachten beigelegt.

Softwarestand der Steuergeräte wurde ermittelt. Eine Anlage ist dem Gutachten beigelegt.

Schlusswort

Der Sachverständige für Unfall-, Schaden und Wertgutachten

Lübeck, 18.01.2023

[REDACTED]

Das Gutachten umfasst - 15 - Seiten und die Anlagen.

Beschreibung Fahrzeug



Bild 1 Front- und Seitenansicht links

Datum, Uhrzeit, Name, Unterschrift



Bild 2 Heck- und Seitenansicht rechts

Datum, Uhrzeit, Name, Unterschrift



Bild 3 Heckspoiler verkratzt Heckspoiler verkratzt

Datum, Uhrzeit, Name, Unterschrift



Datum, Uhrzeit, Name, Unterschrift

Bild 4 Lackablösung Stoßfänger hinten Motorhaube Steinschlag



Datum, Uhrzeit, Name, Unterschrift

Bild 5 Stoßfängerabdeckung hinten links verschürft



Datum, Uhrzeit, Name, Unterschrift

Bild 6 Motorhaube Steinschlag Motorhaube Steinschlag



Datum, Uhrzeit, Name, Unterschrift

Bild 7 Frontspoiler unten verkratzt Stoßfänger vorn verkratzt



Datum, Uhrzeit, Name, Unterschrift

Bild 8 Felge hinten rechts beschädigt

**Der Inhalt des
Fehlerspeicherprotokolls
(s. Anhang) wurde zur
Kenntnis genommen.**

Datum, Uhrzeit, Name, Unterschrift

Bild 9

**Die Softwarestände der
Steuergeräte wurden gemäß
Protokoll (s. Anhang) zur
Kenntnis genommen.**

Bild 10

Datum, Uhrzeit, Name, Unterschrift

MUSTER

Fahrzeugansicht



Bild 1 Front- und Seitenansicht links



Bild 2 Heck- und Seitenansicht rechts



Bild 3 Innenraum vorne rechts



Bild 4 Fahrzeug-Identifikations-Nummer



Bild 5 Kombiinstrument



Bild 6 nächster Service



Bild 7 Dachspoiler Heckklappe



Bild 8 Dachspoiler Heckklappe



Bild 9 Stoßfänger hinten





Datum: 18.01.2023



Ausgangs-Kurztest-Protokoll

Baureihe/Baumuster	219.376	Werkstatt-Id.	[Werkstattdata]
FIN		Lenkung	LEFT
Gefahrenre	127930 km	Version	7.7.3/09/2021
Gesamtsstrecke			(2021-07-28)
Batteriespannung	14.00 V		

Soll-Ist-Konfiguration des Innenraum-CAN-Busses				- ✓ -
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
				0

ZGW - Zentrales Gateway				- ✓ -
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
2115405745	29.2004	12.2003	1/2	101
FW-Nummer		FW-Nummer (Daten)	FW-Nummer (Boot-SW)	
2114480427		2194470151		
2114420000		2194470124		

EVS - Elektronischer Zündstartschalter / KG - Keyless Go (Sonderausstattung)				- ✓ -
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
2115452508	36.2004	36.2004	1/6	101

ME2 - Motorelektronik 2.8				- ✓ -
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
1131530791	04.2005	30.2005	6/188	7

EGS - Elektronische Getriebesteuerung				- ✓ -
---------------------------------------	--	--	--	-------

Montag, 10. Januar 2022 12:42:46

0/53

Seite 1/5

09/2021 (2021-07-28)\AddOns (20069) (20072) (20266) (20393) (20403) (20445) (20498) (20519) (20523) (20525) (20526) (20527) (20531) (20532) (20534) (20535) (20537) (20538) (20539) (20540) (20542) (20543) (20544) (20545) (20546) (20547) (20548) (20551) (20553) (20558) (20564) (20566) (20569) (20571) (20573) (20579) (20582) (20587) (20589) (20591) (20592) (20593) (20597) (20605) (20609) (20610) (20612) (20614) (20619) (20623) (20625) (20626) (20629) (20631) (20639) (20645) (20647) (20649) (20652) (20654) (20655) (20658) (20664) (20666) (20669) (20671) (20673) (20680) (20682) (20684) (20686) (20690) (20693) (20697) (20703) (20706) (20710) (20711) (20714) (20716) (20718) (20721) (20725) (20727) (20731) (20732) (20734) (20737) (20740) (20742) (20743) (20745) (20746) (20751) (20754) (20758) (20761) (20765) (20767) (20770) (20773) (20777) (20778) (20780) (20782) (20785) (20788) (20790) (20793) (20794) (20796) (20799) (20800) (20803) (20807) (20808) (20811) (20813) (20816) (20818) (20819) (20821) (20825) (20827) (20829) (20831) (20833) (20837) (20838) (20839) (20842) (20844) (20846) (20847) (20849) (20850) (20851) (20853) (20854) (20856) (20858) (20859) (20862) (20863) (20866) (20867) (20872) (20873) (20875) (20877) (20878) (20880) (20882) (20884) (20885) (20886) (20887) (20888) (20890) (20891) (20892) (20893) (20894) (20898) (20899) (20901) (20903) (20904) (20907) (20909) (20910) (20911) (20912) (20914) (20916) (20917) (20918) (20920) (20921) (20923) (20927) (20930) (20931) (20933) (20936) (20939) (20941) (20943) (20946) (20947) (20948) (20949) (20952) (20953) (20955) (20956) (20960) (20961) (20965) (20966) (20967) (20970) (20974) (20976) (20979) (20981) (20982) (20987) (20990) (20991) (20992) (20994) (20995) (20997) (20998) (20999) (21000) (21001) (21003) (21004) (21005) (21006) (21007) (21008) (21009) (21011) (21014) (21015) (21018) (21021) (21022) (21023) (21024) (21027) (21028) (21029) (21031) (21032) (21033) (21035) (21036) (21037) (21039) (21040) (21045) (21048) (21050) (21052) (21054) (21056) (21059) (21060) (21062) (21065) (21066) (21068) (21069) (21070) (21072) (21074) (21076) (21077) (21078) (21081) (21085) (21086) (21091) (21092) (21093) (21094) (21097) (21099) (21102) (21103) (21105) (21107) (21108) (21111) (21112) (21113) (21114) (21115) (21116) (21119) (21121) (21124) (21127) (21128) (21129) (21131) (21133) (21135) (21136) (21138) (21139) (21143) (21144) (21145) (21146) (21148) (21154) (21155) (21156) (21160) (21162) (21165) (21170) (21171) (21173) (21174) (21175) (21176) (21177) (21178) (21180) (21181) (21182) (21183) (21184) (21185) (21188) (21192) (21193) (21194) (21196) (21199) (21202) (21206) (21207) (21209) (21211) (21214) (21215) (21216) (21217) (21218) (21222) (21223) (21227) (21232) (21242) (21243) (21245) (21246) (21249) (21253) (21254) (21256) (21257) (21259) (21262) (21263) (21265) (21266) (21267) (21275) (21277) (21280) (21281) (21283) (21286) (21288) (21289) (21291) (21292) (21295) (21304) (21305) (21306) (21308) (21309) (21311) (21313) (21314) (21315) (21317) (21318) (21319) (21320) (21322) (21324) (21325) (21326) (21327) (21328) (21329) (21331) (21334) (21336) (21337) (21338) (21339) (21340) (21341) (21342) (21344) (21345) (21346) (21349) (21350) (21352) (21353) (21354) (21355) (21356) (21357) (21360) (21361) (21364) (21365) (21367) (21368) (21371) (21372) (21375) (21421) (21422) (21428) (21434) (21439) (21447) (21449) (21452) (21453) (21456)

MB-Nummer 0345451532	HW-Version 03.2001	SW-Version 36.2004	Diagnoseversion 2/81	Pin 11
FW-Nummer A034545153		FW-Nummer (Daten)	FW-Nummer (Boot-SW)	

EWM - Elektronisches Wählhebelmodul				- ✓ -
MB-Nummer 2115454432	HW-Version 33.2002	SW-Version 17.2004	Diagnoseversion 1/17	Pin 101

DTR - Distronic				- ✓ -
MB-Nummer 2305401417	HW-Version 04.37	SW-Version 04.36	Diagnoseversion 2/1	Pin 101
FW-Nummer 2214420000		FW-Nummer (Daten)	FW-Nummer (Boot-SW)	

SBC - Sensotronic Brake Control				- ✓ -
MB-Nummer 0054317212	HW-Version 07.2004	SW-Version 29.2005	Diagnoseversion 0/16	Pin 101

ESP - Electronic Stability Program				- ✓ -
MB-Nummer 2115454832	HW-Version 35.2004	SW-Version 35.2004	Diagnoseversion 0/4	Pin 101
FW-Nummer 2304480202 2114480202		FW-Nummer (Daten)	FW-Nummer (Boot-SW)	

AIRmatic				- ✓ -
MB-Nummer 2195450632	HW-Version 26.2004	SW-Version 47.2004	Diagnoseversion 5/10	Pin 101

AB - Airbag				- ✓ -
MB-Nummer 2118704326	HW-Version 36.2004	SW-Version 07.2005	Diagnoseversion 9/3	Pin 101

SAM-Fahrer - Signalerfass- und Ansteuerungsmodul Fahrer				- ✓ -
MB-Nummer 2115454401	HW-Version 32.2004	SW-Version 50.2004	Diagnoseversion 0/3	Pin 101

SAM-Beifahrer - Signalerfass- und Ansteuerungsmodul Beifahrer				- ✓ -
MB-Nummer 2115453532	HW-Version 05.2005	SW-Version 50.2004	Diagnoseversion 0/3	Pin 101

SAM-FOND - Signalerfass- und Ansteuerungsmodul im Fond				- F -
MB-Nummer 2115455101	HW-Version 11.2004	SW-Version 26.2004	Diagnoseversion 2/0	Pin 101
Code	Text			Status
9078	Die Kommunikation mit dem Bauteil H3 (Alarmsignalhorn) ist unterbrochen.			Aktuell und gespeichert

LWR - Leuchtweitenregulierung				- ✓ -
MB-Nummer 2118703126	HW-Version 23.2003	SW-Version 50.2004	Diagnoseversion 130/1	Pin 101

DBE - Dachbedieneinheit				- ✓ -
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
2198201001	37.2003	01.2005	0/2	101

OBF - Oberes Bedienfeld				- ✓ -
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
2118218858	20.2004	18.2004	0/14	101

UBF - Unteres Bedienfeld				- ✓ -
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
2118217058	40.2003	28.2003	0/12	101

BSG - Batteriesteuergerät				- ✓ -
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
2115403845	41.2004	44.2004	1/1	101

Bordnetz (Spannungsversorgung)				- ✓ -
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
2115403845	41.2004	44.2004	1/1	101

Systemdiagnose				- ✓ -
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
2115405745	29.2004	12.2003	1/4	101

KI - Kombiinstrument				- ✓ -
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
2195402611	05.2005	03.2005	16/10	101

ASSYST Aktives Service-System				- ✓ -
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
2115405745	29.2004	12.2003	1/4	101
FW-Nummer 2114480424		FW-Nummer (Daten) 2194470124		FW-Nummer (Boot-SW)

ASSYST PLUS - Aktives Service-System PLUS				- ✓ -
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
2115405745	29.2004	12.2003	1/4	101
FW-Nummer 2114480424		FW-Nummer (Daten) 2194470124		FW-Nummer (Boot-SW)

MRM - Mantelrohrmodul				- ✓ -
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
1715451632	24.2007	42.2006	0/3	101

PTS - Parktronic-System				- ✓ -
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
2195450332	04.2004	07.2004	1/0	101

AGW - Audiogateway (MOST-Netzwerkmanagement, Diagnose-Gateway, Radio-Tuner)				- ✓ -
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin

2118270962	43.2003	51.2005	6/1	101
Seriennummer BE603151441474				

COMAND oder AUDIO				- ✓ -
MB-Nummer 2118202197	HW-Version 05.2004	SW-Version 30.2006	Diagnoseversion 3/6	Pin 101
Seriennummer BE703951123169				

NAVI - Navigation				- F -
MB-Nummer 2208703589	HW-Version 32.2004	SW-Version 44.2004	Diagnoseversion 1/194	Pin 101
Seriennummer BE605957959771				
Code	Text			Status
D242	DVD-Laufwerk : Allgemeiner Lesefehler			Aktuell und gespeichert

CDW - CD-Wechsler				- ✓ -
MB-Nummer 2118703889	HW-Version 38.2004	SW-Version 48.2004	Diagnoseversion 1/67	Pin 101

TSG-VL - Türsteuergerät vorn links				- ✓ -
MB-Nummer 2198200626	HW-Version 05.2004	SW-Version 40.2004	Diagnoseversion 1/0	Pin 101

TSG-VR - Türsteuergerät vorn rechts				- ✓ -
MB-Nummer 2198200726	HW-Version 05.2004	SW-Version 40.2004	Diagnoseversion 1/0	Pin 101

TSG-HR - Türsteuergerät hinten rechts				- ✓ -
MB-Nummer 2198200326	HW-Version 43.2004	SW-Version 20.2004	Diagnoseversion 1/0	Pin 101

TSG-HL - Türsteuergerät hinten links				- ✓ -
MB-Nummer 2198200226	HW-Version 43.2004	SW-Version 20.2004	Diagnoseversion 1/0	Pin 101

HDS - Heckdeckel-Steuerung				- ✓ -
MB-Nummer 2198200526	HW-Version 37.2004	SW-Version 27.2004	Diagnoseversion 0/2	Pin 101

ESV-Fahrer - Elektrische Sitzverstellung Fahrer (mit Memory)				- ✓ -
MB-Nummer 2118704926	HW-Version 04.34	SW-Version 04.48	Diagnoseversion 0/2	Pin 101
FW-Nummer 2118704926	FW-Nummer (Daten)		FW-Nummer (Boot-SW)	

ESV-Beifahrer - Elektrische Sitzverstellung Beifahrer (mit Memory)				- ✓ -
MB-Nummer 2118705026	HW-Version 04.34	SW-Version 04.48	Diagnoseversion 0/2	Pin 101

SIH - Sitzheizung				- ✓ -
MB-Nummer 2118702026	HW-Version 26.2004	SW-Version 11.2004	Diagnoseversion 5/9	Pin 101

KLA - Klimatisierungsautomatik				- ✓ -
MB-Nummer 2198300685	HW-Version 41.2004	SW-Version 08.2005	Diagnoseversion 4/4	Pin 101

MUSTER